



Rollcontainer



versionsnummer:

06.2022


Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.




A  $\varnothing$ 8x30 6	B  40	C  $\varnothing$ 4x16 16	D  40	H  20	J  $\varnothing$ 5x13 32	L  $\varnothing$ 6,4x50 14	M  4	N  2
N1  2	O  4	R  M4x25 8	T  $\varnothing$ 3x16 8					



I



A  Ø 8x30 4	B  16	D  6	J  Ø 5x13 24	O  3
--	---	---	---	---



II



B  10
--

III




10


IV




10

V










VI



VII

C  Ø 4x16 16	N  2	N1  2
---	---	--





X

